

NF&HF 电磁辐射分析仪

出厂复位操作

电磁辐射分析仪出厂复位操作，适用于 NF&HF 手持式所用型号：

1. 按电源键开机；按主菜单，向下键选择最后一个设置项（Setup）
2. 按确认键（回车键）进入设置项内
3. 按向下键选择最后一个设置项（Factor，重置出厂设置）
4. 选择 Factor，按确认键（回车键）
5. 设备将被重置为出厂设置

注：出厂复位适用：扫描慢、开机关机、反应慢等等...



深圳市国测电子有限公司

电子测试与测量和环境检测设备集成供应商

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆 A805

电话：0755-85261178 E-mail：ocetest@26.com

www.ocetest.com

求实创新 探索未知 服务未来